

印西地区衛生組合 衛生センター
放射能測定結果

測定日時: 令和5年2月14日

分析受託者: 東京テクニカル・サービス(株)

	項目		測定結果 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)
脱水汚泥(※1)	放射性セシウム	Cs-134	不検出	20
		Cs-137	不検出	20
浄化汚泥(※2)	放射性セシウム	Cs-134	不検出	20
		Cs-137	不検出	20

(※1 脱水汚泥 … 処理工程上で発生する余剰汚泥を脱水したもの)

(※2 浄化汚泥 … 浄化槽汚泥の処理で発生する汚泥)

(※1と(※2を合わせて汚泥として処分しています。)