

印西地区衛生組合 衛生センター
放射能測定結果

測定日時: 令和4年2月17日

分析受託者: 東京テクニカル・サービス(株)

| | 項目 | | 測定結果 (Bq/kg) | 検出下限値 (Bq/kg) |
|----------|---------|--------|-----------------|------------------|
| 脱水汚泥(※1) | 放射性セシウム | Cs-134 | 不検出 | 20 |
| | | Cs-137 | 不検出 | 20 |
| 浄化汚泥(※2) | 放射性セシウム | Cs-134 | 不検出 | 20 |
| | | Cs-137 | 不検出 | 20 |

(※1 脱水汚泥 … 処理工程上で発生する余剰汚泥を脱水したもの)

(※2 浄化汚泥 … 浄化槽汚泥の処理で発生する汚泥)

(※1と(※2を合わせて汚泥として処分しています。)